

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Bravo"	MERENDERO	BODEGA	<b>90</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	4. La Charca
<b>Localización</b>	Calle La Charca nº5
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Merendero
<b>Uso antiguo</b>	Contador
<b>Viario público de acceso</b>	Camino
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Enfoscado
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Bravo"	MERENDERO	BODEGA	90

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	845 / 841	<b>Desnivel (m)</b>	4
<b>Orientación</b>			
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	
<b>Material acabado inferior</b>			
<b>Acabado superior</b>			
<b>Estado</b>			

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	
<b>Longitud de la cueva</b>	
<b>Pavimento</b>	
<b>Elementos de refuerzo</b>	Arcos de hormigón
<b>Ventilación</b>	Por cercera
<b>Estado</b>	

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
<b>Cota en superficie (m)</b>	845	849		
<b>Acabado</b>	Piedra	No tiene		
<b>Estado</b>		Taponada		

#### Observaciones:

No ha sido posible visitar la bodega. La representación en el plano general del trazado de la nave es hipotética. Según testimonios, a la bodega se accede a través de una escalera de caracol de hormigón. No ha sido posible comprobar la relación de la cercera 2 con esta bodega. Foto de cercera 2 en anexo.



Cercera 1