

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Marujo"	ACCESO BODEGA	BODEGA	23



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Confluencia entre Calle Alta y Calle La Charca
Titularidad sobre rasante	Desconocido
Titularidad bodega	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	-
Cerramiento de fachada	
Tipo de cubierta	
Material de cubierta	
Estado de conservación	Ruina avanzada

Observaciones:

El acceso a la bodega se encuentra tapiado, con unos pequeños huecos para el paso del aire.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Marujo"	ACCESO BODEGA	BODEGA	23

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	838 / 834	Desnivel (m)	4
Orientación	Norte		
Acabado inferior		Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	Hundida

CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	843			
Acabado	No tiene			
Estado	Taponada			

Observaciones:

Comunicaba con bodega 24 (*Amón*). Posible comunicación con bodega 22 (*La Bodeguilla*).



Acceso



Cercera 1