

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Franchos"	ALMACÉN	BODEGA	136



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	Avda/ Gomel, n.º 51 y 53
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Sin uso
Uso antiguo	Otro
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	No tiene
Material de cubierta	
Estado de conservación	Ruina parcial

Observaciones:

El lagar se encuentra en la edificación de la derecha, y a la bodega se accede desde la de la izquierda. Conserva parte de su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar “Los Franchos”	ALMACÉN	BODEGA	136

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,1 x 3,5 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1200
Longitud de palanca (m)	8

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

Se observa sobre rasante el portajón de descarga. La pila del mosto se encuentra en la bodega subterránea, apreciándose la canilla de madera.



Pila del mosto subterránea



Canilla



Portajón de descarga

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Franchos"	ALMACÉN	BODEGA	136

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	840 / 837 - 835	Desnivel (m)	≈ 3 - 5
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior	Bóveda de tierra		
Estado	Malo		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	Por comunicación con otra bodega
Estado	Desprendimientos graves

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)	846	847,5		
Acabado	No tiene	No tiene		
Estado	Taponada	Taponada		

Observaciones:

El cañón de acceso se encuentra taponado antes de llegar a la nave principal. En el entronque de la escalera con el mincho dedicado a pila del mosto existe un agujero en el suelo, desde el que se observa abajo parte de una galería subterránea sin identificar. En el plano general se ha representado dicha galería como un ramal de la presente bodega, a modo de hipótesis. Ubicación de cerceras en base a testimonios. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1