

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Gloria IV"	ACCESO BODEGA	BODEGA	51



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle San Antonio nº1, en la ladera oeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en sillería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Parte de la fachada es de fábrica de ladrillo. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Gloria IV"	ACCESO BODEGA	BODEGA	51

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	841,2 / 839,5	Desnivel (m)	1,7
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	6
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera
Estado	Regular


CERCERA/S	cercera			
Cota en superficie (m)	853			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

La cota de inicio del cañón está por encima de la cota de acceso desde la calle. Las paredes laterales de la nave se encuentran en un estrato arcilloso, mientras que la bóveda superior pertenece al estrato arenoso. Entre ambos estratos, aparece en ocasiones un fino estrato de conglomerado. Es posible que exista una comunicación con la cercera 3 de la bodega 47 (*Las Monjas*), la cual está taponada en superficie.



Acceso



Nave subterránea



Cercera