

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Bodeguilla"	ACCESO BODEGA	BODEGA	22



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Confluencia entre Calle Alta y Calle La Charca
Titularidad sobre rasante	Desconocido
Titularidad bodega	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Ruina parcial

Observaciones:

La entrada se encuentra tapiada. Conserva parte de su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Bodeguilla"	ACCESO BODEGA	BODEGA	22

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	838 / 834	Desnivel (m)	4
Orientación	Norte		
Acabado inferior		Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	Hundida

CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	839			
Acabado	No tiene			
Estado	Taponada			

Observaciones:

Posible comunicación con bodega 23 (*Marujo*). Ubicación de la cercera en base a testimonios.



Acceso



Cercera 1