

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Pitiros"	LAGAR	BODEGA	138



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	Av/ Gomel y C/El Viso nº4
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Otro
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Dos aprovechando el desnivel
Cerramiento de fachada	Fábrica de ladrillo
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

<p>Observaciones:</p> <p>La edificación corresponde al Mesón "La Vinacoteca", contando con el uso de hostelería en planta baja y con el uso de vivienda en planta primera.</p>

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Pitiros"	LAGAR	BODEGA	138

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,1 x 4 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1400
Longitud de palanca (m)	8,5

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
☒ Viga
☒ Pilón
☒ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

Los elementos que se conservan no están en su disposición original.



Viga, husillo y pilón



Coz de la viga y trincheras



Pilón y husillo

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Pitiros"	LAGAR	BODEGA	138

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	839 / 831	Desnivel (m)	8
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	Por cercera
Estado	Hundida

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	844	846		
Acabado	No tiene	No tiene		
Estado	Taponada	Taponada		

Observaciones:

Ubicación de cerceras en base a testimonios.



Cercera 1



Cercera 2