

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Costanilla Baja"	LAGAR	BODEGA	<b>54</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	2. Calle Alta
<b>Localización</b>	C/ Costanilla Alta, nº5
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Sin uso
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Dos
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Ruina parcial

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>La planta baja de la edificación cuenta con el lagar y el acceso a la bodega; la segunda parte se trataba de una vivienda. Conserva parte de su aspecto tradicional.</p>
--

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Costanilla Baja"	LAGAR	BODEGA	<b>54</b>

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	3 x 4 x 1,8
<b>Capacidad (cántaras)</b>	1300
<b>Longitud de palanca (m)</b>	7,3

### Elementos existentes

☒ Pila uva   
 ☒ Pila mosto   
 ☐ Cargadero   
 ☐ Viga   
 ☒ Pilón   
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Deteriorado
-------------------------------	-------------

### Observaciones:

La pila del mosto y parte del lagar se han convertido en un vertedero. Canilla de piedra. Las guías de la viga situadas bajo el cargadero son de una única pieza. El muro junto al pilón cuenta con un rehundido para permitir el giro de las personas al accionar el husillo.



*Pila de la uva*



*Pila del mosto*



*Guías de la viga*

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Costanilla Baja"	LAGAR	BODEGA	<b>54</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	838 / 836	<b>Desnivel (m)</b>	≈2
<b>Orientación</b>	Suroeste		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera + Pasillo	<b>Nº escalones</b>	
<b>Material acabado inferior</b>			
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Escalones acenagados		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal de la cueva
<b>Longitud de la cueva</b>	
<b>Pavimento</b>	
<b>Elementos de refuerzo</b>	Bóveda de cañón en sillería
<b>Ventilación</b>	
<b>Estado</b>	Desprendimientos parciales

CERCERA/S				
<b>Cota en superficie (m)</b>	851			
<b>Acabado</b>	Piedra			
<b>Estado</b>				

#### Observaciones:

La bodega está llena de agua, desde el propio cañón de acceso. Se observan desprendimientos al fondo de la nave. La representación en el plano general del trazado de la nave es hipotética. La relación de la cercera con esta bodega es una hipótesis, en base a su ubicación.



Acceso



Nave subterránea



Cercera