

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Faustos"	CONTADOR	BODEGA	60



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	3. El Castillo
<b>Localización</b>	En la ladera sur del alto del Castillo
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Contador
<b>Uso antiguo</b>	Contador
<b>Viario público de acceso</b>	Sendero
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>La fachada cuenta con piedra en sillería en jambas y dintel de la puerta, así como en las esquinas. El contador se cubre con bóveda de mampostería. Conserva su aspecto tradicional.</p>
--

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Faustos"	CONTADOR	BODEGA	<b>60</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	850,8 / 845,3	<b>Desnivel (m)</b>	4,5
<b>Orientación</b>	Norte		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	23
<b>Material acabado inferior</b>	Piedra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno

CERCERA/S	cercera			
<b>Cota en superficie (m)</b>	856			
<b>Acabado</b>	Piedra			
<b>Estado</b>	Bueno			

#### Observaciones:

A mitad de la nave principal respira con la bodega 61 (*La Portilla*), y al fondo de la misma con la bodega 84 (*Los Figueros*). Red de enebro. Restos de inscripciones en paredes de una peña juvenil.



Acceso



Nave subterránea



Cercera