

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Salinas II"	LAGAR ALMACÉN	BODEGA	<b>108</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	4. La Charca
<b>Localización</b>	Calle La Charca, n.º 21
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Almacén
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

Este conjunto de lagar y bodega también se denomina "Las Gallas". Conserva su aspecto tradicional. Las Normas Urbanísticas Municipales aplican a este edificio un nivel de Protección Ambiental, estando contemplado en la ficha 33 del Catálogo de Bienes Protegidos.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Salinas II"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	<b>108</b>

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	4.7 x 5.9 x 2.2
<b>Capacidad (cántaras)</b>	3800
<b>Longitud de palanca (m)</b>	12

### Elementos existentes

☒ Pila uva   
 ☐ Pila mosto   
 ☒ Cargadero   
 ☐ Viga   
 ☐ Pilón   
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Deteriorado
-------------------------------	-------------

### Observaciones:

Lagar de grandes dimensiones, con tres portajones de descarga. Las guías de la viga situadas bajo el cargadero son de una única pieza. Según Isaac Esteban Vela, este lagar estaba "dotado con la viga más larga y gruesa de las que existían en los pueblos del entorno" (en *Gumiel de Mercado. Datos y recuerdos*, p.349)



*Cargadero*



*Portajones de descarga*



*Portajones y cargadero*

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Salinas II"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	<b>108</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	841 / 837,8	<b>Desnivel (m)</b>	3,2
<b>Orientación</b>	Este		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	16
<b>Material acabado inferior</b>	Piedra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal de la cueva
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Bóveda de cañón en sillería
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Regular

CERCERA/S	cercera 1			
<b>Cota en superficie (m)</b>	843			
<b>Acabado</b>	No tiene			
<b>Estado</b>	Taponada			

#### Observaciones:

La nave cuenta con un pozo, donde se puede observar el nivel freático de la zona. En ocasiones dicho nivel ha subido llegando a inundar toda la galería. Toda la nave se encuentra reforzada por una bóveda de cañón en sillería, desde el cañón de acceso hasta la cercera. Al fondo queda una zona sin reforzar, que cuenta con desprendimientos.



Acceso



Nave subterránea