

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Las Dos Bodegas II"	ACCESO BODEGA	BODEGA	79



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	En la ladera norte
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

En la puerta metálica se lee "Pika Pollos", en alusión a la peña que utiliza la bodega. Conserva parte de su aspecto tradicional. Según datos del Censo de bodegas de 1992, la bodega "Dos Bodegas" (sin especificar cuál de las dos) se llamaba también "Bodega de las Ánimas".

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Las Dos Bodegas II"	ACCESO BODEGA	BODEGA	79

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	849 / 846,5	Desnivel (m)	2,5
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	15
Material acabado inferior	Tierra		
Acabado superior	Bóveda mitrada		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3
Cota en superficie (m)	854	862	864
Acabado	Piedra	Piedra	Piedra
Estado	Bueno	Bueno	Bueno

Observaciones:

Mobiliario e inscripciones en paredes de una peña juvenil. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda de la nave. Las galerías se desarrollan principalmente en un estrato arenoso. Posible comunicación con bodega 81 (*Los Lobos*). La cercera 1 baja hasta la bodega 27 (*Los Escolares*). Foto de cerceras 2 y 3 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1