

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Antolín"	CONTADOR	BODEGA	64



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera sur del cerro
Titularidad sobre rasante	
Titularidad bodega	

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

<p>Observaciones:</p> <p>La bodega es la sede de la peña "Los Totis".</p>
--

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Antolín"	CONTADOR	BODEGA	64

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	846 /	Desnivel (m)	
Orientación	Oeste		
Acabado inferior		Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado			

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)	851			
Acabado	Piedra			
Estado				

Observaciones:

No ha sido posible visitar la bodega. La representación en el plano general del trazado de la nave es hipotética. La relación de la cercera con esta bodega es una hipótesis, en base a su ubicación.



Cercera