

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Guardagallos"	MERENDERO	BODEGA	75



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	3. El Castillo
<b>Localización</b>	Ladera norte del cerro
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Merendero
<b>Uso antiguo</b>	Contador
<b>Viario público de acceso</b>	Sendero
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Tierra
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

#### Observaciones:

Esta bodega también era conocida como "Bodega de los Condes". El edificio sobre rasante se trata de un merendero de reciente construcción, que imita el lenguaje arquitectónico tradicional. Su interior se cubre con una bóveda de cañón de ladrillo. Agrupa los espacios de acceso a dos bodegas: la presente 75, y la 74 (*Huesillos*), situada en paralelo hacia el oeste cuyo acceso original ha sido impedido y a la que se accede a través de la primera. La fachada resuelve en piedra en sillería las jambas y dintel de puertas y ventanas, así como las esquinas. La edificación sobre rasante y las dos bodegas son utilizadas por la Peña "El Cierzo". La edificación sobre rasante cuenta con patologías en la parte izquierda de su cimentación, debidas probablemente al hundimiento de una bodega.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Guardagallos"	MERENDERO	BODEGA	<b>75</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	849 / 845,6	<b>Desnivel (m)</b>	3,4
<b>Orientación</b>	Norte		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	19
<b>Material acabado inferior</b>	Piedra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda de piedra en mampostería		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal de la cueva
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno

CERCERA/S	cercera			
<b>Cota en superficie (m)</b>	861			
<b>Acabado</b>	Piedra			
<b>Estado</b>	Taponada			

#### Observaciones:

Al fondo de la nave respira con la bodega 76 (*Mayordomo*) y se ubica la cercera taponada. Existen dos calados que comunican con la bodega 74 (*Huesillos*), uno de los cuales supone su único acceso en la actualidad. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda de la nave.



Acceso



Nave subterránea



Cercera