

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Herreros"	CONTADOR	BODEGA	65



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera sur del cerro
Titularidad sobre rasante	
Titularidad bodega	

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Plana
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Jambas y dintel de la puerta resueltos con piedra en sillería. A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional. La bodega también se denomina "Los Chapiris".

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Herreros"	CONTADOR	BODEGA	65

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	851 /	Desnivel (m)	
Orientación	Oeste		
Acabado inferior		Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado			

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)	858			
Acabado	Piedra			
Estado				

Observaciones:

No ha sido posible visitar la bodega. La representación en el plano general del trazado de la nave es hipotética. La relación de la cercera con esta bodega es una hipótesis, en base a su ubicación.



Cercera