

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Mayorazgo"	ACCESO BODEGA	BODEGA	30



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Zona este de la Calle Alta
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. Conserva parte de su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Mayorazgo"	ACCESO BODEGA	BODEGA	30

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	839 / 838	Desnivel (m)	1
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Escalera + Pasillo	Nº escalones	5
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	Bóveda de hormigón		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y arcos de piedra en sillería
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	850	854		
Acabado	Piedra	Piedra		
Estado	Bueno	Bueno		

Observaciones:

Respira con la bodega 29 (*Sepúlveda*) y 31 (*Rincón de los Cubillos*). El tramo protegido con bóveda de cañón en sillería coincide en un nivel superior con la bodega 77 (*Fuentes*). En varios puntos de cruce de las salas laterales con la nave principal se aprecian sendos lunetos en las bóvedas. Restos de mobiliario y de inscripciones de una peña juvenil. La cercera 2 sirve en un nivel superior a la bodega 77 (*Fuentes*). Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1