

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Fuentes"	ACCESO BODEGA	BODEGA	<b>77</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	3. El Castillo
<b>Localización</b>	En la ladera norte del cerro
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Acceso directo a bodega
<b>Uso antiguo</b>	El actual
<b>Viario público de acceso</b>	Sendero
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Tierra
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

Acceso abierto. Las jambas de la puerta son de piedra en sillería, como probablemente lo fuera el dintel desaparecido. A la fachada se adosa un poyo, que podría tratarse precisamente del dintel de la puerta. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Fuentes"	ACCESO BODEGA	BODEGA	<b>77</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	850 / 843,8	<b>Desnivel (m)</b>	6,2
<b>Orientación</b>	Norte		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	27
<b>Material acabado inferior</b>	Piedra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Larga (>30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	
<b>Cota en superficie (m)</b>	854	857	863	
<b>Acabado</b>	Piedra	Piedra	Piedra	
<b>Estado</b>	Bueno	Bueno	Bueno	

#### Observaciones:


Sin síntomas de actividad. Restos de mobiliario y de inscripciones en paredes de una peña juvenil. La cercera 1 baja hasta la bodega 30 (*Mayorazgo*). La cercera 3 sirve también en un nivel superior a la bodega 78 (*Las Dos Bodegas I*). Fotos de cerceras 2 y 3 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1