

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Rincón de los Cubillos"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	<b>31</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	2. Calle Alta
<b>Localización</b>	Zona este de la Calle Alta
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Contador
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>Conserva su aspecto tradicional. La parte de la edificación sobre rasante correspondiente al lagar se encuentra en estado de ruina.</p>
---

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar “Rincón de los Cubillos”	LAGAR MERENDERO	BODEGA	<b>31</b>

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	4 x 3,3 x 1,8
<b>Capacidad (cántaras)</b>	1400
<b>Longitud de palanca (m)</b>	7,4

### Elementos existentes

☐ Pila uva   
 ☐ Pila mosto   
 ☐ Cargadero   
 ☐ Viga   
 ☐ Pilón   
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Ruina avanzada
-------------------------------	----------------

### Observaciones:

Se conserva el prisma del descargadero. Se observa una piedra que podría tratarse de la base de la cárcel (los maderos que sujetan el cargadero).



*Lagar*



*Descargadero*



*Base de la cárcel*

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Rincón de los Cubillos"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	<b>31</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	839 / 838,5	<b>Desnivel (m)</b>	0,5
<b>Orientación</b>	Norte		
<b>Acabado inferior</b>	Rampa	<b>Nº escalones</b>	
<b>Material acabado inferior</b>	Tierra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda de cañón en sillería		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno


CERCERA/S	cercera 1			
<b>Cota en superficie (m)</b>	849			
<b>Acabado</b>	Piedra			
<b>Estado</b>	Bueno			

#### Observaciones:

En una de las salas laterales existía un agujero en el suelo que llegaba hasta la bodega 14 (*La Pimentona*). A través de él se veían cubas; el dueño lo tapó. En dos de los puntos de cruce de las salas laterales con la nave principal se aprecian sendos lunetos en las bóvedas, que por su disposición casi se convierten en bóvedas de arista, resultado de la intersección parcial de dos bóvedas de cañón. Respira con bodega 30 (*Mayorazgo*) y 32 (*La Pepilla*).



Acceso



Nave subterránea



Cercera