


	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Rincón del Tío Cachivas II"	ACCESO BODEGA	BODEGA	<b>35</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	2. Calle Alta
<b>Localización</b>	Zona norte de la Calle Alta
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Acceso directo a bodega
<b>Uso antiguo</b>	El actual
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de ladrillo
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Tierra
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

A su derecha se ubica la entrada a la bodega 36 (*Rincón del Tío Cachivas III*), la cual está tapada. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Rincón del Tío Cachivas II"	ACCESO BODEGA	BODEGA	35

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	839 / 839	<b>Desnivel (m)</b>	0
<b>Orientación</b>	Norte		
<b>Acabado inferior</b>	Pasillo	<b>Nº escalones</b>	
<b>Material acabado inferior</b>	Tierra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda de hormigón		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Larga (>30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Bóveda de cañón en sillería
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	
<b>Cota en superficie (m)</b>	847	852	857	
<b>Acabado</b>	No tiene	No tiene	Piedra	
<b>Estado</b>	Taponada	Taponada	Bueno	

#### Observaciones:

A mitad de la nave principal se accede a otra nave cuya disposición es paralela. Respira con bodega 34 (*Rincón del Tío Cachivas I*). Las paredes laterales son de un estrato arenoso, mientras que la bóveda pertenece al estrato arcilloso, apreciándose en diversos puntos de la galería la zona de contacto entre estratos. Se aprecia en la bóveda el eje de construcción. Varias redes de enebro. La cercera 3 da servicio a las dos naves. Fotos de cerceras 2 y 3 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1