

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "El Duende"	MERENDERO	BODEGA	18



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	1. San Pedro
Localización	Al inicio de la Calle El Duende, junto a la carretera
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "El Duende"	MERENDERO	BODEGA	18

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	4 x 3,5 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1500
Longitud de palanca (m)	9,5


Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

Sin restos del lagar sobre rasante, salvo el hueco del portajón de descarga, convertido en una ventana. A mitad del cañón de acceso a la bodega se conserva la pila del mosto subterránea. En ella se aprecia la canilla que la conectaba con la pila de la uva situada en superficie, permitiendo el funcionamiento por gravedad. La piedra del lagar se encuentra empotrada en la pared en el primer tramo de escalera.



Pila del mosto subterránea



Canilla excavada

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "El Duende"	MERENDERO	BODEGA	18

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	838,5 / 834,3 - 833	Desnivel (m)	4,2 – 5,5
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	20
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	Bóveda de hormigón		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	Por comunicación con otra bodega
Estado	Hundida

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:

La bodega tiene dos niveles, correspondiendo el superior a una pequeña estancia para pila de mosto del lagar. El cañón se encuentra taponado una vez se rebasa el nivel superior, y el acceso a la bodega está imposibilitado. La nave de esta bodega podría tratarse de una galería que se aprecia desde la bodega 19 (Los Chuchas). Uno de los posibles factores de su hundimiento pudo ser la rotura de una tubería de agua. Parte de la bodega y su cañón de acceso se sitúan bajo la carretera.



Acceso



Nave subterránea