

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Beltrán I"	CONTADOR	BODEGA	80



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	En la ladera noreste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en sillería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Cuenta con una cuidada fachada, en la que destaca el dintel de la puerta. El alero es de piedra labrada. A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Beltrán I"	CONTADOR	BODEGA	80

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	845 / 841,5	Desnivel (m)	3,5
Orientación	Noreste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	23
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda mitrada		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y arcos de piedra en sillería
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	cercera 4
Cota en superficie (m)	854	863	863	858
Acabado	Piedra	Piedra	Piedra	Piedra
Estado	Bueno	Bueno	Bueno	Bueno

Observaciones:

La nave es una de las de mayor longitud, alcanzando 64 metros, así como las cerceras, cuya profundidad llega a 22 metros (cerceras 2, 3 y 5). Las cerceras 1 y 2 se ubican en la nave principal; la 3 en la nave de la derecha y la 4 y 5 en las naves de la izquierda. La cercera 3 sirve también a la bodega 78 (*Las Dos Bodegas I*). La cercera 5 se encuentra a la cota 863, tiene acabado de piedra y está en buen estado, aunque a unos dos metros bajo el remate superior se encuentra parcialmente taponada. Fotos de cerceras 2, 3, 4 y 5 en anexo. Restos de mobiliario de una peña juvenil.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1