

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar "El Carro III"	VIVIENDA	-	<b>127</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	5. El Viso
<b>Localización</b>	Calle El Viso n.º 51
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Vivienda
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Dos
<b>Cerramiento de fachada</b>	Enfoscado
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>En planta baja se ubica el establecimiento "Muebles y decoración La Gárgola". Sin vestigios de la antigua edificación.</p>
--

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Lagar “El Carro III”	VIVIENDA	-	<b>127</b>

## 2- LAGAR – sobre rasante

### LAGAR 1

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	4 x 4,8 x 2
<b>Capacidad (cántaras)</b>	2400
<b>Longitud de palanca (m)</b>	10,6

<b>Elementos existentes</b>
<input type="checkbox"/> Pila uva <input type="checkbox"/> Pila mosto <input type="checkbox"/> Cargadero <input type="checkbox"/> Viga <input type="checkbox"/> Pilón <input type="checkbox"/> Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Desaparecido
-------------------------------	--------------

### LAGAR 2

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	3,5 x 4,8 x 2
<b>Capacidad (cántaras)</b>	2100
<b>Longitud de palanca (m)</b>	10,3

<b>Elementos existentes</b>
<input type="checkbox"/> Pila uva <input type="checkbox"/> Pila mosto <input type="checkbox"/> Cargadero <input type="checkbox"/> Viga <input type="checkbox"/> Pilón <input type="checkbox"/> Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Desaparecido
-------------------------------	--------------

**Observaciones:**