

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bodega y Lagar "Los Agustinos" | SOLAR | BODEGA | 113 |



| 1- INFORMACIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|---------------------|
| Corro de bodegas | 4. La Charca |
| Localización | Calle La Charca nº1 |
| Titularidad sobre rasante | Desconocido |
| Titularidad bodega | Desconocido |

| 2- ACCESO - sobre rasante | |
|---------------------------------|-------------------|
| Uso principal parcela | Solar |
| Uso antiguo | Lagar |
| Viario público de acceso | Calle pavimentada |
| Número de plantas | - |
| Cerramiento de fachada | |
| Tipo de cubierta | |
| Material de cubierta | |
| Estado de conservación | Ruina avanzada |

Observaciones:

Sin vestigios del lagar ni del acceso a la bodega. Su denominación puede hacer referencia a haber pertenecido a algún monasterio.

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bodega y Lagar “Los Agustinos” | SOLAR | BODEGA | 113 |

2- LAGAR – sobre rasante

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Dimensiones lagar (m) | 4 x 3,3 x 1,8 |
| Capacidad (cántaras) | 1400 |
| Longitud de palanca (m) | 7,5 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Elementos existentes | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pila uva | <input type="checkbox"/> Pila mosto | <input type="checkbox"/> Cargadero | <input type="checkbox"/> Viga | <input type="checkbox"/> Pilón | <input type="checkbox"/> Husillo |

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Estado de conservación | Desaparecido |
|-------------------------------|--------------|

Observaciones:

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bodega y Lagar "Los Agustinos" | SOLAR | BODEGA | 113 |

3- BODEGA - bajo rasante

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|---|
| ACCESO | | | |
| Cota de inicio / llegada (m) | 838 / 834 | Desnivel (m) | 4 |
| Orientación | Oeste | | |
| Acabado inferior | Escalera | Nº escalones | |
| Material acabado inferior | | | |
| Acabado superior | | | |
| Estado | Taponado | | |

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| NAVE/S SUBTERRÁNEA/S | |
| Forma de la planta | Distribución ramificada |
| Longitud de la cueva | Media (12-30m) |
| Pavimento | |
| Elementos de refuerzo | |
| Ventilación | |
| Estado | Hundida |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| CERCERA/S | cercera 1 | cercera 2 | | |
| Cota en superficie (m) | 840 | 840 | | |
| Acabado | Piedra | No tiene | | |
| Estado | Taponada | Taponada | | |

Observaciones:

La cercera 1 destaca por su singularidad. Aparece una foto de esta cercera en el libro "*Lagares y bodegas tradicionales en Castilla y León – Madrid*", de Pablo García Zaloña, en la página 100. Foto de cercera 2 en anexo.



Cercera 1