

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Antón"	CONTADOR	BODEGA	68



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera suroeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Contador
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Plana
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

<p>Observaciones:</p> <p>Poyo junto a la puerta. Conserva su aspecto tradicional.</p>
--

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Antón"	CONTADOR	BODEGA	68

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	850.8 / 845,4	Desnivel (m)	5,4
Orientación	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	19
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	Bóveda mitrada		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Corta (<12m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno


CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	859,5			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

A mitad del cañón sale otro tramo de escaleras que da acceso a un pequeño nicho, el cual respira con la bodega 67 (Los Juarros).



Acceso



Nave subterránea



Cercera