

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Zurriaga I"	ACCESO BODEGA	BODEGA	25



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	En la zona oeste, junto a la zona de la Olma
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	Acceso directo a bodega
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en sillería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

En el siglo XVI esta bodega pertenecía a Francisco de Luzuriaga, y por corrupción del lenguaje la denominación de la bodega ha derivado en "La Zurriaga" (*Gumiel de Mercado. Datos y recuerdos*, de Isaac Esteban, p. 245. En esta página aparece una foto de la fachada de la bodega, y el autor sugiere que la cruz que la corona pudiera ser un recuerdo de la puerta de la muralla conocida como "Carrabuenaentrada"). Comparte el mismo frente de fachada con la bodega 26 (*La Zurriaga II*), la cual se sitúa más al oeste. Cuenta con una cuidada fachada, en la que destaca una moldura triangular de piedra, a modo de frontón sobre la puerta, así como la cruz de piedra referida. Dos poyos jalonan la entrada, junto a una parra. Conserva su aspecto tradicional. Aparece una foto de la fachada en el anexo fotográfico del libro "*Viñedo, vino y bodegas en la historia de Aranda de Duero*", de Javier Iglesia y Alberto Villahoz, y en el libro "*Lagares y bodegas tradicionales en Castilla y León – Madrid*", de Pablo García Zaloña, p. 118.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Zurriaga I"	ACCESO BODEGA	BODEGA	25

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	837,5 / 831,6	Desnivel (m)	5,9
Orientación	Noreste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	25
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Desprendimientos graves


CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	844	847		
Acabado	Piedra	No tiene		
Estado	Bueno	Taponada		

Observaciones:

El cañón de acceso tiene una pendiente bastante pronunciada. Los desprendimientos afectan a la parte central de la galería. Respira con bodega 26. Se observa la línea guía o eje de construcción de la nave principal al final de la misma. Se observa la transición del estrato arenoso (en paredes) al estrato arcilloso (bóveda).



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1