

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Coronas"	ACCESO BODEGA	BODEGA	<b>66</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	3. El Castillo
<b>Localización</b>	En la ladera suroeste del cerro
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Acceso directo a bodega
<b>Uso antiguo</b>	El actual
<b>Viario público de acceso</b>	Sendero
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Enfoscado
<b>Tipo de cubierta</b>	Plana
<b>Material de cubierta</b>	Tierra
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

<b>Observaciones:</b>
Gran parte de los muros de la edificación se resuelven con piedra en sillería. A la fachada se adosa un poyo.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Coronas"	ACCESO BODEGA	BODEGA	<b>66</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	849 / 845,8	<b>Desnivel (m)</b>	3,2
<b>Orientación</b>	Suroeste		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	16
<b>Material acabado inferior</b>	Piedra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
<b>Cota en superficie (m)</b>	855	858		
<b>Acabado</b>	Piedra	No tiene		
<b>Estado</b>	Bueno	Taponada		

#### Observaciones:

La sala de la izquierda comunica con la cercera 1, la cual sirve también a la bodega 67 (*Los Juarros*). En la nave del fondo de la derecha existe una comunicación con otra bodega. La galería se desarrolla en un estrato de predominio arenoso. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1