

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Manolo"	LAGAR	BODEGA	104



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	4. La Charca
Localización	Calle La Charca nº4
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Otro
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Revestimiento de piedra
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

La edificación corresponde al "Bar El Chichi", contando con el uso de hostelería. Según el Censo de bodegas de 1996, la bodega "El Mayorazgo de don Sinforiano", es hoy "el lagar del Chichi".

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar “Manolo”	LAGAR	BODEGA	104

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	4,9 x 4,8 x 1,8
Capacidad (cántaras)	2600
Longitud de palanca (m)	10,4

Elementos existentes

☐ Pila uva ☐ Pila mosto ☒ Cargadero ☒ Viga ☒ Pilón ☒ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

Cuenta con todos los “pertrechos para lagarear”, salvo las pilas. La viga tiene una longitud de 11,1 metros. Existían dos pilas de mosto, una de las cuales comunicaba directamente con la bodega subterránea.



Viga y lagar



Cargadero, cárcel y viga



Husillo, viga y maza

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Manolo"	LAGAR	BODEGA	104

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	840,9 / 839,4 - 837,9	Desnivel (m)	1,5 - 3
Orientación	Este		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	6
Material acabado inferior	Cemento		
Acabado superior	Bóveda de tierra		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	
Cota en superficie (m)	854	857	857	
Acabado	Piedra	Piedra	Piedra	
Estado	Bueno	Bueno	Bueno	

Observaciones:

Disposición de dos naves paralelas. La cercera 3 se utiliza como chimenea, y en superficie cuenta con los orificios laterales tapados. Fotos de cerceras 2 y 3 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1