


	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Collazos"	CONTADOR	BODEGA	43



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	En la zona oeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

La parte superior de las jambas y el arco adintelado de la puerta de acceso están realizadas con ladrillo macizo. Sobre ella se observa un elemento del mismo material a modo de remate distintivo. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Collazos"	CONTADOR	BODEGA	43

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	838,9 / 837,3	Desnivel (m)	1,6
Orientación	Noroeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	5
Material acabado inferior	Tierra		
Acabado superior	Bóveda de piedra en mampostería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno


CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	849	852		
Acabado	Piedra	Piedra		
Estado	Taponada	Bueno		

Observaciones:

Restos de mobiliario y de inscripciones en paredes de una peña juvenil. Comunica con bodega 44 (*El Duque*). Tiene una comunicación tapada con la bodega 39 (*Los Burgos*), y un intento de comunicación con la bodega 46 (*Los Abuelos*). Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1