

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Calle Alta"	LAGAR	BODEGA	45



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle Alta, en la ladera oeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Sin uso
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	-
Cerramiento de fachada	
Tipo de cubierta	
Material de cubierta	
Estado de conservación	Ruina avanzada

Observaciones:

El lagar y bodega también reciben la denominación de "*Sacristanes*". El muro de contención presenta riesgos de desprendimiento. En el mismo solar, a la derecha, se encuentra el acceso a la bodega 46 (*Los Abuelos*), taponado en la actualidad.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Calle Alta"	LAGAR	BODEGA	45

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,4 x 4 x 2
Capacidad (cántaras)	1700
Longitud de palanca (m)	10

Elementos existentes

☒ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Ruina avanzada
-------------------------------	----------------

Observaciones:

Conserva algunas paredes de la pila de la uva. La pila del mosto se rellenó con el pilón del lagar, así como con el material de las paneras de la pila de la uva. Es posible que contara con una pila del mosto subterránea, situada en la bodega 44 (*El Duque*), en la cual se ha localizado una canilla. En el solar se emplaza un pilón, que no corresponde al de este lagar.



Pila de la uva



Pilón en el solar



Canilla (en bodega 25)

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Calle Alta"	LAGAR	BODEGA	45

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	838,3 / 835,3	Desnivel (m)	3
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Corta (<12m)
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	Hundida

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:

Según las hipótesis recogidas, el acceso a esta bodega debía de estar muy próximo al de la bodega contigua a la derecha (46-Los Abuelos). Ambos están taponados.



Acceso