

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Telar"	ACCESO BODEGA	BODEGA	137



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	5. El Viso
Localización	Avenida Gomel, junto a la Vinoteca
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Regular

Observaciones:
Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Telar"	ACCESO BODEGA	BODEGA	137

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	840 /	Desnivel (m)	
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior	Bóveda mitrada		
Estado	Regular		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	Hundida

CERCERA/S	cercera 1	Cercera 2		
Cota en superficie (m)	846	846		
Acabado	No tiene	No tiene		
Estado	Taponada	Taponada		

Observaciones:

Ubicación de cerceras en base a testimonios.



Acceso



Cercera 1



Cercera 2