

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Juarros"	ACCESO BODEGA	BODEGA	67



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera suroeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Desconocido
Titularidad bodega	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Plana
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:
Acceso abierto. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Juarros"	ACCESO BODEGA	BODEGA	67

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	850 / 845,5	Desnivel (m)	4,5
Orientación	Suroeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	19
Material acabado inferior	Tierra		
Acabado superior	Bóveda de tierra		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Corta (<12m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	855			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

Sin síntomas de actividad. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda. Restos de mobiliario y de inscripciones en paredes de una peña juvenil. A la izquierda de la nave existe un agujero a través del que respira con la bodega 68 (Antón). La pequeña sala de la derecha comunica con la cercera, la cual sirve también a la bodega 66 (Los Coronas).



Acceso



Nave subterránea



Cercera