

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Tablones"	CONTADOR	BODEGA	38



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle Alta nº27
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Sin uso
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Enfoscado
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Ruina parcial

Observaciones:

La edificación sólo conserva la fachada, la cual conserva su aspecto tradicional. Las jambas de la puerta se realizan en ladrillo macizo y piedra en sillería. En el censo de bodegas de 1992 figuraba ya como hundida.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Tablones"	CONTADOR	BODEGA	38

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	839 / 837	Desnivel (m)	2
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	Por cercera
Estado	Hundida

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	848	856		
Acabado	No tiene	Piedra		
Estado	Taponada	Taponada		

Observaciones:

Según testimonios, se trataba de una bodega bastante larga. Seguramente se encuentre sin hundir buena parte de la bodega, como lo demuestra la ventilación que tiene al fondo de la nave, junto a la cercera 2, con la bodega 39 (*Los Burgos*). Respiraba también con la bodega 37 (*Locaído*). La cercera 1 ha empezado a abrirse durante la realización del inventario. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso

Cercera 1