

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Emeterio"	MERENDERO	BODEGA	20



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	1. San Pedro
Localización	Calle El Duende
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Propiedad individual

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

A la fachada se adosa un poyo. En esta edificación se ubicó un bar hace años. Conserva parte de su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Emeterio"	MERENDERO	BODEGA	20

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	4,3 x 4 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1900
Longitud de palanca (m)	8,3

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:

Es posible que se conserven las trazas de la pila de la uva, a la que se accede a través de una trampilla metálica. La pila del mosto es subterránea, y se encuentra a mitad del cañón de bajada a la bodega. En la nave principal de la bodega se observa la canilla de piedra, que comunica con la pila del mosto.



Pila del mosto



Canilla

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Emeterio"	MERENDERO	BODEGA	20

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	839,4 / 834,8 – 832,4	Desnivel (m)	4,6 - 7
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	28
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y bóveda de cañón en ladrillo
Ventilación	Por cercera
Estado	Regular


CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	840	840,5		
Acabado	Piedra	Piedra		
Estado	Regular	Bueno		

Observaciones:

Por el techo del cañón de acceso está instalado un tubo que servía para climatizar el local situado en superficie cuando era un bar, subiendo aire fresco de la bodega. Dicho tubo es un elemento que altera el lenguaje arquitectónico tradicional de la bodega. La sala que sirve para la pila del mosto, ubicada a mitad del cañón de bajada, se rellenó parcialmente de tierra a través de un agujero desde la superficie. La cercera 1 tiene acumulación de material en su entronque con la nave, sin llegar a estar taponada. Tajones de piedra en sillería. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1