

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Quiroles"	CONTADOR	BODEGA	<b>62</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	3. El Castillo
<b>Localización</b>	Ladera sur del cerro
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Contador
<b>Uso antiguo</b>	Contador
<b>Viario público de acceso</b>	Sendero
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en mampostería
<b>Tipo de cubierta</b>	Plana
<b>Material de cubierta</b>	Tierra
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

<p><b>Observaciones:</b></p> <p>A la fachada se adosa un poyo. Conserva su aspecto tradicional.</p>
---

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Los Quiroles"	CONTADOR	BODEGA	<b>62</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	849,8 / 844,7	<b>Desnivel (m)</b>	5,1
<b>Orientación</b>	Oeste		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	28
<b>Material acabado inferior</b>	Piedra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Corta (<12m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera
<b>Estado</b>	Bueno


CERCERA/S				
<b>Cota en superficie (m)</b>	858			
<b>Acabado</b>	Piedra			
<b>Estado</b>	Indeterminado			

#### Observaciones:

En el contador, al inicio del cañón, se aprecia una inscripción en el revoco de barro y paja con la fecha de 1875. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda de la nave. Al fondo de la galería cuenta con un pequeño agujero que podría comunicar con la cercera, la cual también sirve probablemente a la bodega 61 (*La Portilla*).



*Acceso*



*Nave subterránea*



*Cercera*