

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Las Monas"	ACCESO BODEGA	BODEGA	82



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	3. El Castillo
Localización	Ladera este del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Sin uso
Uso antiguo	Acceso directo a bodega
Viario público de acceso	Sendero
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	No tiene
Material de cubierta	
Estado de conservación	Ruina parcial

Observaciones:

Cuenta con un poyo adosado a la fachada. Conserva parte de su aspecto tradicional. Acceso abierto. Uno de los recuerdos que han quedado de esta bodega viene de unos hechos ocurridos en los años 60. Según testimonios, "aquí dieron una paliza los guardias a unos por hacer una picia". Resultó que los agresores se equivocaron de personas, puesto que las víctimas no habían cometido los hechos por los que se les reprimió.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Las Monas"	ACCESO BODEGA	BODEGA	82

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	851,5 / 847,2	Desnivel (m)	4,3
Orientación	Este		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	18
Material acabado inferior	Tierra		
Acabado superior	A tramos: bóveda mitrada + bóveda de tierra		
Estado	Escalones acenagados		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Refuerzos de madera
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	858			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

Se aprecia el eje de construcción en la bóveda. Restos de mobiliario de una peña juvenil. Sin síntomas de actividad. Respira con la bodega 81 (*Los Lobos*).



Acceso



Nave subterránea



Cercera