

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Pepilla"	VIVIENDA	BODEGA	32



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle Alta, entre los números 9 y 11
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Vivienda
Uso antiguo	Otro
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Dos
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

El acceso se realiza a través de una entrada independiente situada en la planta baja de una edificación (en la foto, la puerta central). Las jambas y el dintel de la puerta se resuelven con piedra en sillería. El pasillo que atraviesa dicha planta baja adquiere una ligera pendiente ascendente y luego descendente, sobre el tramo situado en profundidad que coincide con la bodega 33 (*El Préstamo*).

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Pepilla"	VIVIENDA	BODEGA	32

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	839 / 838,6	Desnivel (m)	0,4
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Rampa	Nº escalones	
Material acabado inferior	Tierra		
Acabado superior	Dinteles de piedra		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	845	849		
Acabado	Piedra	No tiene		
Estado	Bueno	Taponada		

Observaciones:

Singular cañón de acceso, protegido en su parte superior por una sucesión de dinteles de piedra. Se aprecia el eje de construcción en la bóveda de la nave. Respira con la bodega 31 (*Rincón de los Cubillos*). Cuenta con bóveda de cañón en sillería en el tramo de la nave que discurre justo debajo de la senda. En dicho punto se ubica la cercera 2, cuyo taponamiento está cediendo durante la realización de este trabajo. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1