

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "San Antonio II"	ALMACÉN	BODEGA	53



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle San Antonio
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Almacén
Uso antiguo	Contador
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de bloque de cemento
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

<p>Observaciones:</p> <p>El edificio de entrada a la bodega se encuentra detrás de un patio al que se accede por la vivienda de la calle La Gloria nº25.</p>

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "San Antonio II"	ALMACÉN	BODEGA	53

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	838 / 836	Desnivel (m)	2
Orientación	Oeste		
Acabado inferior		Nº escalones	
Material acabado inferior			
Acabado superior			
Estado	Taponado		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	
Pavimento	
Elementos de refuerzo	
Ventilación	
Estado	Hundida

CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:
La parte de la bodega bajo la calle San Antonio se hundió en la década de los 70, produciendo un socavón en la calle.