

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Beneficio"	ALMACÉN	BODEGA	<b>42</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	2. Calle Alta
<b>Localización</b>	Calle Alta, nº35
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad individual
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Almacén
<b>Uso antiguo</b>	El actual
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Dos aprovechando el desnivel
<b>Cerramiento de fachada</b>	Enfoscado
<b>Tipo de cubierta</b>	Inclinada
<b>Material de cubierta</b>	Teja
<b>Estado de conservación</b>	Bueno

**Observaciones:**

"El Beneficio" era uno de los cargos de la parroquia que percibía el diezmo.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "El Beneficio"	ALMACÉN	BODEGA	<b>42</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	839 / 838	<b>Desnivel (m)</b>	1
<b>Orientación</b>	Oeste		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	6
<b>Material acabado inferior</b>	Piedra		
<b>Acabado superior</b>	Bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Refuerzos de madera
<b>Ventilación</b>	Por cercera y comunicación con otra bodega
<b>Estado</b>	Bueno


CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
<b>Cota en superficie (m)</b>	846	850		
<b>Acabado</b>	Piedra	Piedra		
<b>Estado</b>	Bueno	Bueno		

#### Observaciones:

El segundo mincho a la izquierda cuenta con un agujero en el suelo a través del cual respira con la bodega 42 (*El Señorito*). En la nave principal existen varios huecos que comunican con otras: pasado dicho segundo mincho, con la bodega 40 (*Tío Gil II*), y al fondo con la bodega 39 (*Los Burgos*). Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1