

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Cachivillas"	MERENDERO	BODEGA	91



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	4. La Charca
Localización	Zona sur del cerro, en C/La Charca nº3
Titularidad sobre rasante	Propiedad individual
Titularidad bodega	Desconocido

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Camino
Número de plantas	Dos aprovechando el desnivel
Cerramiento de fachada	Revestimiento de piedra
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

El acceso a la bodega se encuentra al costado de la edificación, estando abierto. El lagar también podría denominarse "*Cabildo*".

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Cachivillas"	MERENDERO	BODEGA	91

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,6 x 3,6 x 1,8
Capacidad (cántaras)	1400
Longitud de palanca (m)	7

Elementos existentes					
<input type="checkbox"/> Pila uva	<input type="checkbox"/> Pila mosto	<input type="checkbox"/> Cargadero	<input type="checkbox"/> Viga	<input type="checkbox"/> Pilón	<input type="checkbox"/> Husillo

Estado de conservación	Desaparecido
-------------------------------	--------------

Observaciones:

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Tío Cachivillas"	MERENDERO	BODEGA	91

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	845 / 841,9	Desnivel (m)	3,1
Orientación	Este		
Acabado inferior	Escalera + Pasillo	Nº escalones	
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda mitrada		
Estado	Escalones acenagados		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Corta (<12m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería
Ventilación	
Estado	Desprendimientos graves


CERCERA/S				
Cota en superficie (m)				
Acabado				
Estado				

Observaciones:

Interesante bóveda mitrada en el cañón, que destaca por los quiebro de su eje. El acceso se utiliza como vertedero. Sin síntomas de actividad.



Acceso



Nave subterránea