

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Lagar "Tío Bienvenido" | LAGAR ALMACÉN | - | 116 |



| 1- INFORMACIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|----------------------|
| Corro de bodegas | 4. La Charca |
| Localización | Calle La Charca nº11 |
| Titularidad sobre rasante | Propiedad individual |
| Titularidad bodega | |

| 2- ACCESO - sobre rasante | |
|---------------------------------|-------------------|
| Uso principal parcela | Almacén |
| Uso antiguo | Lagar |
| Viario público de acceso | Calle pavimentada |
| Número de plantas | Una |
| Cerramiento de fachada | Enfoscado |
| Tipo de cubierta | Inclinada |
| Material de cubierta | Teja |
| Estado de conservación | Bueno |

Observaciones:

Conserva parte de su aspecto tradicional.

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Lagar "Tío Bienvenido" | LAGAR ALMACÉN | - | 116 |

2- LAGAR – sobre rasante

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Dimensiones lagar (m) | 5 x 5 x 1,7 |
| Capacidad (cántaras) | 2600 |
| Longitud de palanca (m) | 12,5 |

Elementos existentes

☒ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☒ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo


| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Estado de conservación | Desaparecido parcialmente |
|-------------------------------|---------------------------|

Observaciones:

Se observan los dos portajones de descarga de la uva, uno en cada fachada. Las guías de la viga situadas bajo el cargadero son de una única pieza.



Pila, cargadero y portajón



Cargadero



Guías