

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "La Gloria I"	MERENDERO	BODEGA	48



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle Alta nº45, en la ladera oeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Plancha de fibrocemento
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

La edificación original se ha dividido en dos, cada una con acceso independiente: una corresponde al espacio que ocupaba la pila de la uva y la otra al resto del espacio del lagar junto con el acceso a la bodega. Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "La Gloria I"	MERENDERO	BODEGA	48

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	3,8 x 3,4 x 1,9
Capacidad (cántaras)	1500
Longitud de palanca (m)	8,5

Elementos existentes

☒ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☒ Cargadero
 ☐ Viga
 ☒ Pilón
 ☐ Husillo

Estado de conservación	Desaparecido parcialmente
-------------------------------	---------------------------

Observaciones:


La pila del mosto es subterránea, y se ubica en la bodega 47 (*Las Monjas*); cuenta con una trabajada canilla de piedra. Sobre el acceso a dicha bodega existe un contrafuerte pétreo para el cargadero del lagar. El pilón se ubica en la estancia de acceso a la bodega, donde también pudo existir otra pila para el mosto.



Cargadero



Canilla (en bodega 27)



Pilón

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "La Gloria I"	MERENDERO	BODEGA	48

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	837,7 / 837,5	Desnivel (m)	0,2
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Rampa	Nº escalones	2
Material acabado inferior	Tierra		
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal de la cueva
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	A tramos: Tierra + grava
Elementos de refuerzo	Refuerzos de madera
Ventilación	Por cercera
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1			
Cota en superficie (m)	847			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

Sobre el acceso a la bodega se emplaza una pequeña edificación, sin síntomas de actividad y en estado de deterioro en la actualidad. Al fondo de la bodega podría comunicar con la bodega 47 (*Las Monjas*).



Acceso



Nave subterránea



Cercera