

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Burgos"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	39



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle Alta, nº29
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Merendero
Uso antiguo	Lagar
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en mampostería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Burgos"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	39

2- LAGAR – sobre rasante

Dimensiones lagar (m)	4 x 3 x 1,6
Capacidad (cántaras)	1200
Longitud de palanca (m)	7,5

Elementos existentes

☒ Pila uva
 ☒ Pila mosto
 ☒ Cargadero
 ☐ Viga
 ☒ Pilón
 ☒ Husillo

Estado de conservación	Deteriorado
-------------------------------	-------------

Observaciones:

Se conserva la totalidad de elementos del lagar, salvo la viga, de la que queda un pequeño tramo junto al husillo. Las guías de la viga situadas bajo el cargadero son de una única pieza.



Pila de la uva



Pila y cargadero



Husillo y pilón

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Burgos"	LAGAR MERENDERO	BODEGA	39

3- BODEGA - bajo rasante


ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	839 / 838	Desnivel (m)	1
Orientación	Norte		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	5
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Arcos de piedra en sillería y bóveda de cañón en hormigón
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
Cota en superficie (m)	850	855		
Acabado	Piedra	Piedra		
Estado	Taponada	Bueno		

Observaciones:

Respira con la bodega 42 (*El Beneficio*). Al fondo de la nave principal a la izquierda, cuenta con dos agujeros barrenados, mediante uno de los cuales respira probablemente con la bodega 38 (*Tablones*). La cercera 1 arranca desde un arco en sillería. La cercera 2 sirve a la bodega 74 (*Huesillos*) en un nivel superior. El mincho del fondo a la derecha cuenta con un pasillo que llega hasta la bodega 43 (*Collazos*), cuya conexión está tapiada. En dicho espacio existen unos agrietamientos en el suelo. Foto de cercera 2 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1