

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bodega y Lagar "Locaído" | SOLAR | BODEGA | 37 |



| 1- INFORMACIÓN GENERAL | |
|----------------------------------|---------------------|
| Corro de bodegas | 2. Calle Alta |
| Localización | Calle Alta nº23 |
| Titularidad sobre rasante | Desconocido |
| Titularidad bodega | Propiedad colectiva |

| 2- ACCESO - sobre rasante | |
|---------------------------------|-------------------|
| Uso principal parcela | Solar |
| Uso antiguo | Lagar |
| Viario público de acceso | Calle pavimentada |
| Número de plantas | - |
| Cerramiento de fachada | |
| Tipo de cubierta | |
| Material de cubierta | |
| Estado de conservación | Bueno |

Observaciones:

Sin restos de la antigua edificación. Muro de contención de hormigón.

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bodega y Lagar “Locaído” | SOLAR | BODEGA | 37 |

2- LAGAR – sobre rasante

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Dimensiones lagar (m) | 3 x 2,8 x 1,8 |
| Capacidad (cántaras) | 900 |
| Longitud de palanca (m) | |

Elementos existentes

☐ Pila uva
 ☐ Pila mosto
 ☐ Cargadero
 ☐ Viga
 ☐ Pilón
 ☐ Husillo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Estado de conservación | Desaparecido |
|-------------------------------|--------------|

Observaciones:

El lagar se denominaba “Los Negritos”. Se trata de una tina o lagareta, en la que el prensado se realiza mediante una prensa de husillo.

| | sobre rasante | bajo rasante | Nº Inventario |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bodega y Lagar "Locaído" | SOLAR | BODEGA | 37 |

3- BODEGA - bajo rasante

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| ACCESO | | | |
| Cota de inicio / llegada (m) | 839 / 837 | Desnivel (m) | 2 |
| Orientación | Norte | | |
| Acabado inferior | Escalera + Pasillo | Nº escalones | |
| Material acabado inferior | | | |
| Acabado superior | | | |
| Estado | Taponado | | |

| | |
|------------------------------|--|
| NAVE/S SUBTERRÁNEA/S | |
| Forma de la planta | Distribución lineal de la cueva |
| Longitud de la cueva | Media (12-30m) |
| Pavimento | |
| Elementos de refuerzo | |
| Ventilación | Por cercera y comunicación con otra bodega |
| Estado | Hundida |

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|--|
| CERCERA/S | cercera 1 | cercera 2 | | |
| Cota en superficie (m) | 848 | 853 | | |
| Acabado | No tiene | No tiene | | |
| Estado | Taponada | Taponada | | |

Observaciones:

Según el censo de bodegas de 1996, estaba hundida en esa fecha. Otros testimonios apuntan que se hundió en 1998 debido probablemente a una fuga de agua que pudo estar actuando desde 1984, cuando se llevó agua corriente hasta la bodega 72 (*Señoritas*). Según testimonios, se encontraba llena de agua. Respiraba al fondo de la nave con la bodega 38 (*Los Tablones*). La cercera 1, que bajaba hasta la bodega 6 (*La Lojería*), servía probablemente a la presente bodega. Foto de cercera 2 en anexo.



Cercera 1