

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Gloria III"	ACCESO BODEGA	BODEGA	50



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	En la confluencia entre la Calle La Gloria y la Calle San Antonio
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en sillería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Tierra
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Conserva su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "La Gloria III"	ACCESO BODEGA	BODEGA	50

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	840,4 / 838,1	Desnivel (m)	2,3
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	11
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Bóveda de cañón en sillería		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
Longitud de la cueva	Media (12-30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Sin elementos específicos
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera			
Cota en superficie (m)	850,5			
Acabado	Piedra			
Estado	Bueno			

Observaciones:

Respira con la bodega 49 (*La Gloria II*). Cuenta con pequeños desprendimientos al inicio de la nave y en la zona de la cercera.



Acceso



Nave subterránea



Cercera