


	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Pasiegos"	LAGAR	BODEGA	<b>58</b>



1- INFORMACIÓN GENERAL	
<b>Corro de bodegas</b>	2. Calle Alta
<b>Localización</b>	C/ San Antonio, 27
<b>Titularidad sobre rasante</b>	Propiedad colectiva
<b>Titularidad bodega</b>	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
<b>Uso principal parcela</b>	Sin uso
<b>Uso antiguo</b>	Lagar
<b>Viario público de acceso</b>	Calle pavimentada
<b>Número de plantas</b>	Una
<b>Cerramiento de fachada</b>	Fábrica de piedra en sillería
<b>Tipo de cubierta</b>	No tiene
<b>Material de cubierta</b>	
<b>Estado de conservación</b>	Ruina parcial

**Observaciones:**

Conserva parte de su aspecto tradicional.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Pasiegos"	LAGAR	BODEGA	<b>58</b>

## 2- LAGAR – sobre rasante

<b>Dimensiones lagar (m)</b>	4 x 3,9 x 1,7
<b>Capacidad (cántaras)</b>	1600
<b>Longitud de palanca (m)</b>	

### Elementos existentes

☒ Pila uva   
 ☒ Pila mosto   
 ☐ Cargadero   
 ☐ Viga   
 ☐ Pilón   
 ☐ Husillo

<b>Estado de conservación</b>	Deteriorado
-------------------------------	-------------

### Observaciones:

En la pila del mosto, junto a diversos residuos, se encuentra una prensa vertical de puente y dos husillos de presión directa, más moderna que la prensa de viga común en la Ribera. Probablemente antes de esta prensa existiese una prensa de viga en este espacio. Para elaborar en este lagar, hay que trasladar la masa ya pisada de uva de la pila a la prensa vertical, ya que ésta no se encuentra sobre la pila como ocurre en la prensa de viga. Cuenta con canilla de piedra.



*Pilas*



*Canilla de piedra*



*Prensa de puente*

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega y Lagar "Los Pasiegos"	LAGAR	BODEGA	<b>58</b>

### 3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
<b>Cota de inicio / llegada (m)</b>	841 / 839 - 837,9	<b>Desnivel (m)</b>	2 - 3,1
<b>Orientación</b>	Suroeste		
<b>Acabado inferior</b>	Escalera	<b>Nº escalones</b>	≈ 10
<b>Material acabado inferior</b>			
<b>Acabado superior</b>	A tramos: bóveda de cañón en sillería + bóveda mitrada		
<b>Estado</b>	Escalones acenagados		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
<b>Forma de la planta</b>	Distribución lineal con pequeñas salas laterales
<b>Longitud de la cueva</b>	Media (12-30m)
<b>Pavimento</b>	Tierra
<b>Elementos de refuerzo</b>	Sin elementos específicos
<b>Ventilación</b>	Por cercera
<b>Estado</b>	Bueno


CERCERA/S	cercera 1	cercera 2		
<b>Cota en superficie (m)</b>	849	852		
<b>Acabado</b>	Piedra	Piedra		
<b>Estado</b>	Bueno	Bueno		

#### Observaciones:

Sin síntomas de actividad. Foto de cercera 2 en anexo.



*Acceso*



*Nave subterránea*



*Cercera 1*