

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Las Monjas"	ACCESO BODEGA	BODEGA	47



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Corro de bodegas	2. Calle Alta
Localización	Calle Alta nº43, en la ladera oeste del cerro
Titularidad sobre rasante	Propiedad colectiva
Titularidad bodega	Propiedad colectiva

2- ACCESO - sobre rasante	
Uso principal parcela	Acceso directo a bodega
Uso antiguo	El actual
Viario público de acceso	Calle pavimentada
Número de plantas	Una
Cerramiento de fachada	Fábrica de piedra en sillería
Tipo de cubierta	Inclinada
Material de cubierta	Teja
Estado de conservación	Bueno

Observaciones:

Su denominación puede hacer referencia a haber pertenecido a algún monasterio. Conserva su aspecto tradicional. Sobre el acceso a la bodega cruza una especie de arbotante de piedra que transmite los empujes de la pila del lagar adyacente. Dicho lagar, el 48. *La Gloria I*, cuenta en esta bodega con la pila del mosto, apreciándose una trabajada canilla de piedra.

	sobre rasante	bajo rasante	Nº Inventario
Bodega "Las Monjas"	ACCESO BODEGA	BODEGA	47

3- BODEGA - bajo rasante

ACCESO			
Cota de inicio / llegada (m)	837,7/ 835,1	Desnivel (m)	2,6
Orientación	Oeste		
Acabado inferior	Escalera	Nº escalones	12
Material acabado inferior	Piedra		
Acabado superior	Acceso directo		
Estado	Bueno		

NAVE/S SUBTERRÁNEA/S	
Forma de la planta	Distribución ramificada
Longitud de la cueva	Larga (>30m)
Pavimento	Tierra
Elementos de refuerzo	Bóveda de cañón en sillería y refuerzos de madera
Ventilación	Por cercera y comunicación con otra bodega
Estado	Bueno

CERCERA/S	cercera 1	cercera 2	cercera 3	
Cota en superficie (m)	848	854	851	
Acabado	Piedra	No tiene	No tiene	
Estado	Bueno	Taponada	Taponada	

Observaciones:

La primera sala a la derecha se trata de la pila del mosto del lagar 28 (*La Gloria I*). Respira con la bodega 46 (*Los Abuelos*) en varios puntos, de la que supone su único acceso en la actualidad. La cercera 2 comunica en un nivel superior con la bodega 69 (*Los Hechiceros*), estando taponada a partir de ahí hacia arriba. No ha sido posible comprobar la relación de la cercera 3 con esta bodega. La cercera 4 coincide en superficie con el sendero, en cuya adecuación y ensanchamiento se acabó de taponar aquella. Foto de cerceras 2, 3 y 4 en anexo.



Acceso



Nave subterránea



Cercera 1